


ALERTA DE SEGURIDAD:

ENGRASADORA INALÁMBRICA MAKITA, MODELO DGP180, AÑOS 2021-2025

Makita Chile Comercial Limitada ha informado al SERNAC una alerta de seguridad para su Engrasadora Inalámbrica Makita, modelo DGP180, comercializada en Chile entre febrero de 2021 y enero de 2025, debido a un posible defecto en la manguera del producto (Flexible de engrase) que puede resultar en una expulsión de grasa a alta presión, generando un riesgo para los usuarios.



La empresa informa que ha identificado un defecto en el producto que se manifiesta como una perforación en la manguera, resultando en la expulsión a alta presión de grasa. Este incidente representa un riesgo significativo de lesión por inyección si el material entra en contacto con el cuerpo, particularmente los dedos, debido a la alta presión involucrada.

(Una lesión por inyección ocurre cuando un fluido o sustancia es forzado a alta presión a través de la piel y dentro del cuerpo. En este caso, la grasa a alta presión que sale de la manguera perforada actuaría como un inyector.)

**ACCEDE AL REEMPLAZO
GRATUITO DEL FLEXIBLE
REVISA LAS INSTRUCCIONES**



Corrobore si posee en su poder, la «Engrasadora Makita, modelo DGP180, adquirida en los años 2021-2025». Se adjunta listado de empresas donde los consumidores pudieron adquirir el equipo. Destacar que la alerta recae en todos los productos distribuidos hasta el 31 de enero 2025. Para más información detallada puede visitar la alerta en SERNAC.

2. Accede al reemplazo gratuito del flexible llenando el formulario en el sitio web de Makita.

**SOLICITA
TU ARREGLO**

CLICK AQUÍ

